



調査地点位置図



件名	葛生町立葛生小学校屋内運動場新築工事現場調査		
申請地	栃木県安蘇郡葛生町中央東1-11-10		
図面名称	調査地点位置図	縮尺	1:500
作成年月日	57年 10月 日	尺	
日産基礎工業株式会社		TEL 932-8371(代)	

土質柱状図

葛生町立葛生小学校屋内運動場

調査件名 新築工事地盤調査

調査場所 栃木県安藤郡葛生町中央東1-11-10


地点-No. 1

調査年月日 昭和57年 10月 14日～10月 16日

標 高 B.M. - 0.54 m

孔内水位 G.L. - 3.20 m

調査員 飯野 英 実



土質柱状図

葛生町立葛生小学校屋内運動場

調査件名 新築工事地盤調査

調査場所 栃木県安藤郡葛生町中央東1-11-10

地点-No. 2

調査年月日 昭和57年10月18日～10月20日

標高 B.M. -0.26 m

孔内水位 G.L. -2.93 m

調査員 飯野 英実

