




葛生町立水木小学校改築に伴う地質調査位置図

◎ ボーリング地点 S=1/600



ボーリング柱状図

調査名 葛生町立水木小学校改築工事 孔番 No. No. 1 地盤高 _____ m

調査場所 葛生町水木74番地

(基準面 _____)

地 形 _____ 摘 要 _____

調査期間 昭和53年5月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 G L-1. 80 m

調査担当者 須田和義

標地下 水高 位(m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土 質	土 性 色 相 調 度 対 密 潤 度	備 考	(註) 試 料		原 位 置 試験深度 (m)	標準貫入試験									
							番号	記号	採取深度 (m)	打 撃 回 数									
	0			盛 土		礫混る					0	10	20	30	40	50	60	70	
	0.70	0.70		ローム	暗褐	粘土質を呈す。													
	1.35	0.65					1		2.2.8	1.15 1.45	12								
							2		13.11.9	2.25 2.55	33								
							3		5.8.19	3.15 3.45	32								
							4		15.14.14	4.30 4.60	43								
							5		9.12.9	5.15 5.45	30								
							6		24.18.23	6.15 6.45	65								
							7		50 12	7.15 7.27	50 12								
							8		50 6	8.15 8.21	50 6								
							9		50 2	9.15 9.17	50 2								
							10		28.22 6	10.15 10.31	50 16								