

佐野市保健センター

既設建物

既設建物

至
足
利

道

路

ボーリングNo.1

ボーリングNo.2

地質調査位置略図



ボーリング柱状図

調査名 沼野市大徳町2062-1(精華訓練校) 孔番 No. 2 地盤高 _____ m

調査場所 _____ (基準面 _____)

地 形 _____ 摘 要 _____

調査期間 昭和 年 月 日 ~ 日 月 日

地下(孔内)水位 2.30m

調査担当者 須田社長

標地下水高位(m)	深度(m)	層厚(m)	土質記号	土質	土性		備考	(註) 試料			標準貫入試験									
					色調	相対稠度		番号	記号	採取深度(m)	原位置試験深度(m)	打撃回数								
												0	10	20	30	40	50	60	70	
0			X	益土	茶灰			2	1.1.1	1.15 1.45	3									
1.10	1.10			益土	暗灰			2	7.7.6	2.15 2.45	20									
2.195	0.85			砂質土				3	5.8.7	3.15 3.45	23									
					茶灰色		砂の多い所に 砂の混入多し あり 水多し	4	5.3.4	4.15 4.45	12									
								5	9.12.13	5.15 5.45	26									
4.70	2.75			砂質土				6	10.13.15	6.15 6.45	28									
7.00	2.30			砂質粘土				7	13.13.16	7.15 7.45	42									
					茶褐色		砂粒大く 厚さ100mm以上	8	30.20.11	8.15 8.32	50 17									
					茶灰色			9	16.18.21	9.15 9.45	35									
10.45								10	12.15.18	10.15 10.45	45									