


地質調査位置図



配置図 S=1/500

吾妻地区公民館・コミュニティセンター
新築工事

ボーリング柱状図

調査名 佐野市吾妻地区公民館・コミュニティセンター 新築に伴う地質調査 孔番 №. No.1 地盤高 -0.235m m

調査場所 佐野市村上町 (基準面 KBM 0.000m)

地 形 摘要

調査期間 昭和59年7月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 GL-0.60m

調査担当者 松 本 上

標地下水 高位 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土質	土性		備考	資料		打撃 回数 10cm毎	原位置 試験深度 (m)	標準貫入試験									
					色調	相対密度		番号	記号			打撃回数									
												0	10	20	30	40	50	60	70		
	0.50	0.50	×	表土	黒褐		φ30~70mm篠混る	1													
1							2m附近微砂挟む。	1	1/5.1/6	1.15 1.46	2										
2				シルト	暗褐		2m附近より腐植物混る。	2		2.15 2.47	1										
3					暗灰		粘着力中位~大位	3		3.15 3.62	0										
4		4.20						4	1/50.1/3	4.15 4.48	2										
5	4.70						所々ビートの所あり。	5	1/9.1/5	5.15 5.49	2										
6							所々若干砂薄く挟む。	6	1/50.1/5	6.15 6.50	2										
7				腐植土	黒褐			7		7.15 7.45	1										
8								8	1/8.1/4	8.15 8.47	2										
9		5.00						9		9.15 9.45	1										
10	9.70			シルト	黄灰		上位青灰色あり 粘着力中位下部砂混る。	10	1.1.2/5	10.15 10.50	4										
11	10.80	1.10					上部シルト混る。 篠φ5mm~20mm主体、最大70mm内外 含水非常に多い。	11	6.7.9.	11.15 11.45	2										
12				砂 篠	暗黄			12	2.10.10	12.15 12.45	28										
13							13m~暗灰色	13	10.11.16	13.15 13.45	37										
14	13.85	3.05					含水非常に多い。 小篠若干混る。	14	7.8.9	14.15 14.45	24										
15		1.65		粗 砂	黄褐			15	10.5.3	15.15 15.45	18										
16	15.50			シルト	暗緑		粘着力中位院細砂 薄く不規則に挟む	16	1.1.2	16.15 16.45	4										
17		2.10					17m附近より黄灰	17	2.2.3	17.15 17.45	7										
18	17.60						2~5mm位の篠混る 含水多量。 細砂10cm位挟む。	18	5.9.6	18.15 18.45	20										
19								19	5.4.5	19.15 19.45	14										
20	20.10	2.50						20	3.4.7	20.15 20.45	11										
20.45				シルト	黄灰		粘着力中位 茶褐若干混る。														

ボーリング柱状図

調査名 佐野市吾妻地区公民館・コミュニティセンター 新築に伴う地質調査 孔番 No. 2 地盤高 -0.182m m

調査場所 佐野市村上町 (基準面KBM 0.000m)

地 形 摘要

調査期間 昭和59年7月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 GL-0.74m

調査担当者 松 本 上

