


# 浸水実績図(北部)

この「浸水実績図」は、令和元年東日本台風(台風第19号)による浸水被害箇所を图示しています。

凡 例	
	浸水範囲

