

浸水実績図(中部)

この「浸水実績図」は、令和元年東日本台風(台風第19号)による浸水被害箇所を図示しています。

凡例

浸水範囲

1 : 40,000

0 500 1000 2000m