

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (佐野小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.6



【対策内容】一時停止の更新



# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (界小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.4



【対策内容】一時停止の更新

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (吾妻小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.7



【対策内容】ポストコーンの設置

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (石塚小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.18



【対策内容】横断歩道の更新



# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (石塚小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.19




【対策内容】横断歩道の更新、  
一時停止の更新

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (石塚小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.20



【対策内容】 横断歩道の更新

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (石塚小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.21




【対策内容】横断歩道の更新



# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (石塚小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号


No.22



【対策内容】外側線の更新、「カーブ注意」路面表示の更新、横断歩道の更新

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (出流原小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号



No.5



【対策内容】 路面の補修

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (出流原小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号



No.6



【対策内容】 注意喚起の看板設置

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所（田沼小学校・田沼東中学校）

No.は通学路合同点検結果一覧の番号



田沼小No.23、田沼東中No. 9



【対策内容】横断歩道の設置

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (西中学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.6



【対策内容】一時停止規制の設置

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (西中学校)



No.は通学路合同点検結果一覧の番号

No.10



【対策内容】路面表示の設置、一時停止標識の設置、横断歩道の更新

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所 (田沼東中学校)

No.は通学路合同点検結果一覧の番号




No.8



【対策内容】 段差の解消

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所（あそ野学園義務教育学校）

No.は通学路合同点検結果一覧の番号




No.46



【対策内容】 歩道の除草

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所（あそ野学園義務教育学校）

No.は通学路合同点検結果一覧の番号



No.47



【対策内容】 「路肩注意」 杭の設置

# 令和5年度 交通安全 対策実施箇所（あそ野学園義務教育学校）

No.は通学路合同点検結果一覧の番号



No.48



【対策内容】 通学路の変更