

佐野市通学路合同点検結果一覧

黄色

・・・新たに追加された対策箇所 **赤字**・・・過去の対策実施箇所の中で、追加もしくは変更になった内容等

1 防犯に関する合同点検箇所数（令和元年度～令和5年度）

合同点検箇所数
40

防犯については具体的な箇所の特定につながるため一覧の公表は行いません。危険箇所へは注意喚起用ラミネート看板の設置、青色回転灯パトロールでの巡回等の対策を実施いたしました。また、学校での防犯教育の推進、地域や保護者の方の協力を得て防犯パトロール、見守りボランティア活動、ながら見守り活動に取り組み、児童生徒の安全確保に努めております。

2 防災に関する合同点検箇所数（令和元年度～令和5年度）

(1)	合同点検箇所数	対策実施箇所及び対策予定箇所数
	13	8

※令和元年度の点検箇所です令和5年度に対策されたところがあるため、1箇所追加済み（個人所有のため具体的内容は非公表）

防災については個人所有箇所を除き公表いたします。「対策実施箇所及び対策予定箇所数」以外の場所は、現在対策を検討している箇所、経過観察となった箇所等となっています。各校では、継続して防災教育の推進に取り組んでいます。

(2) 防災に関する対策実施箇所及び対策予定箇所及び対策予定箇所数（令和元年度～令和5年度）

【植野小学校】 学校番号 3

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		佐野市赤坂町（秋山川 海陸橋付近）	大雨による洪水の恐れ。	工事の進捗状況、今後の工事予定について学校に説明済み	栃木県	R2年度～

【吾妻小学校】 学校番号 9

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		佐野市高橋町（国道50号北）	大雨時に路面が冠水し危険である。	路肩に草が生えてしまっていて道路排水が水路に流れていけないため、路肩の土砂を除去	佐野市	R5年度

【赤見小学校】 学校番号 10

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		佐野市赤見町（町屋橋北）	川沿いにガードレール等がなく、児童が通行する際に危険である。	ガードレール設置	佐野市	R2年度

【城東中学校】 学校番号 1

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		佐野市若松町（城東中西側の城山公園）	土砂崩れの危険性がある。	「急傾斜地崩壊危険箇所」の看板設置	栃木県	R1年度
				防護柵の設置	佐野市	R2年度

【南中学校】 学校番号 3

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道	佐野市馬門町（国道50号高萩跨道橋ガード下）	大雨が降ると足首の高さほど水がたまってしまい危険	側溝から調整池に排水する計画があり、現在用地買収を進めている。 ※令和2年度より事業着手	佐野市	R5年度～

3 交通安全に関する合同点検箇所数（平成24年度～令和5年度）

(1) 合同点検箇所数	対策実施箇所及び対策予定箇所数
405	304

「対策実施箇所及び対策予定箇所数」以外の場所は、現在対策を検討している箇所や長期的な展望が必要な箇所となっています。各校では、日頃から児童生徒に対して交通安全指導の徹底を図っています。また、地域の見守りボランティア活動による登下校の安全確保を図っています。今後も継続して命を守る指導を推進していきます。

(2) 交通安全に関する対策実施箇所及び対策予定箇所（平成24年度～令和4年度）

【佐野小学校】 学校番号 1

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2級101号線	佐野市浅沼町 (佐野東高校北側道路)	雨が降ると道路に水が溜まってしまう。	排水柵の清掃	佐野市	H26年度
2	主要地方道桐生岩舟線	佐野市高砂町	中心市街地で歩行者が多いにも係らず南側歩道が未整備である。	歩道整備中【高砂町工区】	栃木県	H27年度～
3	市道佐野41号線、 市道2級101号線	佐野市金屋下町 (学校東側道路)	道路標識の表示が壊れている。	道路標識の撤去 樹木の剪定による見通しの確保	警察 佐野市	H27年度～
4	市道犬伏179号線	佐野市浅沼町 (佐野小南東側踏切～酒店まで)	交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	路側帯部分のカラー舗装	佐野市	R1年度～R3年度
5	市道植野65号線	佐野市浅沼町 (救世軍佐野保育園付近)	側溝の蓋が浮いていたり、溝ができていたりする	側溝の補修	佐野市	R4年度
6	市道2級106号線	佐野市相生町20番地付近 (牛乳販売店東)	「止まれ」の表示が薄くなっている。	一時停止の更新	警察	R5年度
7	市道2級107号線 市道犬伏174号線	佐野市浅沼町294番地付近 (阿曾沼城跡近く)	外側線が薄くなっている。	外側線の更新	佐野市	R5年度～R6年度

【天明小学校】 学校番号 2

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道佐野13号線、 市道佐野382号線	赤坂鷹部屋橋付近	歩道がなく、坂を上がるために加速する自動車との接触事故が懸念される。	危険箇所を迂回できるように土手に階段を設置（鷹部屋橋赤坂側の北側）	栃木県	H30年度
2	市道佐野11号線	佐野市大橋町 (水道局東側踏切南北道路)	線路付近の幅員が狭く、歩道がない。	待避所、路側帯の確保	佐野市	R1年度～R3年度
3	市道植野405号線 市道植野30号線	佐野市上台町 (呑竜幼稚園サッカーグラウンド前)	登校時の交通量が多く、横断歩道前で停止しない車があり危険である。	横断歩道の更新	警察	R3年度
				注意喚起の看板を設置	佐野市	R3年度～R4年度
4	一般県道佐野環状線	佐野市大橋町 (牛井店付近歩道)	信号待ちをする児童が多いが歩道の待機スペースが広くないため危険である。	防護柵の設置	栃木県	R3年度～R4年度
5	市道2級127号線	佐野市大橋町 (ラーメン店付近)	東西に走る優先道路の交通量が多く、横断歩道で一時停止しない車があり、児童の登下校時に危険である。	横断歩道の拡幅	警察	R4年度
				交差点角にポラード設置済み	佐野市	R4年度

【植野小学校】 学校番号 3

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道1級7号線	佐野市船津川町 (十二所公民館前) ※船津川小学校(H28年度閉校)からの要望箇所	交差点の見通しが悪い。	交差点マーク、停止指導線の設置	佐野市	H24年度

2	市道植野262号線	佐野市船津川町 (学校北側道路交差点) ※船津川小学校(H28年度閉校)からの要望箇所	交通量が多い。	注意喚起の看板の設置	佐野市	H24年度
3	一般県道佐野環状線 市道植野387号線	佐野市赤坂町 (コンビニエンスストアの東南)	交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	注意喚起の路面標示の設置	栃木県	H28年度
				右折レーンの路面標示の改善	栃木県	R1年度
4	市道1級3号線	佐野市赤坂町 (七軒町歩道橋から続く道路)	幅員が狭く、歩道がない。	注意喚起の路面標示の設置	佐野市	H29年度
				電柱2本を民地へ移設	佐野市	H30年度
5	市道植野21号線	佐野市寺中町 (植野小から線路までの道路)	路側帯のラインが薄くなっていて見にくい。	路側帯のラインの更新	佐野市	H30年度
6	市道植野51号線	佐野市植上町 (学校東側鮮魚店付近交差点)	木々が道路に覆いかぶさっている。外側線や路面標示が薄くなっている。	「とまれ」路面標示の更新 木の伐採等依頼済み、外側線の更新、注意喚起の立看板の更新	警察 佐野市	R1年度
7	市道植野387号線	佐野市赤坂町 (コンビニエンスストアから西部赤坂公園までの道)	歩道のラインが無く、車通りも多いので危険である。	市道東側に外側線を設置	佐野市	R2年度
8	県道佐野環状線	佐野市植下町 (新海陸橋階段 佐28号踏切近く)	鳥の糞が非常に多く、雨天時にすべりやすい。衛生面でも不安がある。	鳥の糞の清掃を定期的に行う	栃木県	R2年度
9	市道植野124号線	佐野市寺中町 (介護施設南付近)	廃棄物が多く、道路にまで広がっていて危険である。	廃棄物の撤去	佐野市	R3年度
10	市道1級3号線	佐野市植野町 佐野市寺中町	注意喚起看板が劣化し、読めなくなっている。	老朽化した看板を撤去	佐野市	R3年度
11	市道植野54号線 市道植野64号線	佐野市植上町 (南中学校北東角)	見通しが悪く、車の出入りもあり、横断する児童が危険	ラミネート看板を設置	佐野市	R4年度
12	市道1級5号線	佐野市植下町 (精米所北)	横断歩道がないため、登下校時に危険。	速度制限の路面表示と標識を設置 注意喚起の路面表示を設置	警察 佐野市	R5年度～R6年度

【界小学校】 学校番号 4

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道1級5号線	佐野市越名町 (越名町から越名歩道橋まで)	交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。道路も凹凸があり、破損している。	道路舗装修繕、外側線の設置	佐野市	H24年度
2	市道界59号線 市道界60号線	佐野市馬門町 (界小北門からコンビニエンスストア)	交通量が多い。外側線が途中から設置されていない。	外側線の設置	佐野市	H25年度
3	市道界88号線 市道2級115号線	佐野市馬門町 (浅田神社前カーブ)	交通量が多い。歩道もなく、見通しが悪い。	外側線の設置	佐野市	H25年度
				路面表示の設置	佐野市	R3年度
4	市道2級109号線 市道界4号線	佐野市高萩町 (市営高萩住宅南の十字路から国道50号への道)	交通量が多い。見通しが悪く道幅も狭い。車と児童と錯綜し危険な状態である。	道路標示(止まれ)の更新	警察 佐野市	H26年度
				外側線の更新	警察 佐野市	H28年度
				該当箇所の北側からコンビニエンスストアまでで消えている外側線を更新	警察 佐野市	H30年度
				「通学路注意」路面標示の設置	佐野市	R1年度
5	市道2級115号線 市道界174号線	佐野市馬門町 (界小南側 馬門交差点)	交通量が多い。車両を認識しにくい交差点を横断しなければならず、危険である。	道路標示(交差点注意)の設置、外側線の更新(界174号線) 交差点紙の設置、交差点マークの設置	警察 佐野市	H27年度
				横断歩道の更新 ポストコーン設置、路面の補修	警察 佐野市	R3年度
6	市道2級115号線	佐野市馬門町 (界小北門西側交差点)	交通量が多い。見通しが悪い。	隅切り工事、横断歩道の設置	警察 佐野市	H29年度

7	一般県道佐野古河線	佐野市高萩町 (工業団地西交差点から国道50号への道路)	交通量が多い。児童と自転車の通行帯が同じで危険である。	歩道、自転車通行帯を別に設ける。国道50号の桁下内について協議中【高萩町工区】	栃木県	H28年度～
8	市道2級109号線	佐野市高萩町 (市営住宅、商店付近)	三叉路の脇に児童の集合場所があり、見通しが悪く交通量も多い。	注意喚起の路面標示の設置	佐野市	H29年度
9	市道界59号線	佐野市馬門町 (界小北側道路の押しボタン信号)	児童が信号待ちをするための場所がなく、道も狭く危険である。	道路拡幅について詳細設計及び近隣へ説明会を実施 道路拡幅に伴う押しボタン信号と横断歩道の移設 ガードレールの改修、学校のフェンス改修	佐野市 警察 佐野市	R2年度 R2～R3年度
10	国道50号	佐野市高萩町 (国道50号高萩高架下 北西)	横断歩道の白線が薄れてしまっている。凹凸があり転倒の危険がある。	道路の補修 横断歩道の更新	国 警察	R3年度
11	国道50号	佐野市高萩町 (国道50号高萩高架下 南東)	横断歩道の待機スペースに雑草が生えている。	待機スペースの除草	国	R3年度
12	市道界207号線	佐野市高萩町1232-10付近十字路	朝は交通量が多い上、横断歩道が少なくスピードを出す車が多い。	横断歩道の設置	警察	R3年度
13	市道1級5号線	佐野市飯田町215付近カーブ	カーブの見通しが悪いなかで、登下校時にスピードを出して通過する車が多い。	ポストコーン設置	佐野市	R4年度～

【犬伏小学校】 学校番号 5

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2級110号線	佐野市富岡町 (JR両毛線踏切周辺)	踏切幅が狭い。児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H24年度
2	市道2級110号線	佐野市富岡町 (JR両毛線踏切北側交差点からJA)	踏切周辺の道路の幅員が狭く、車と児童が錯綜し危険な状態である。	踏切北側道路の路側帯部分のカラー舗装化	佐野市	H28年度
3	市道犬伏128号線 市道犬伏130号線	佐野市犬伏下町 (学校南側)	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H24年度
4	市道2級110号線	佐野市犬伏下町 (学校西側交差点)	横断歩道に歩行者用信号機が設置されていない。	歩行者信号機の設置	警察	H26年度
5	一般県道唐沢山公園線	佐野市犬伏新町 (洋品店交差点)	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	平成28年にカラー舗装の実施。今後、交差点付近から北450mを改良予定【犬伏新町工区】	栃木県	H28年度～
6	主要地方道栃木佐野線	佐野市蕨川町	横断歩道は設置されているが、見通しが悪く、危険である。	横断歩道の更新	警察	H25年度
				停止線、止まれるの更新	警察	H27年度
				減速の路面標示の設置	栃木県	H29年度
7	一般県道唐沢山公園線	佐野市犬伏下町 (学校西側歩道橋)	歩道橋の橋面舗装が傷んでいる箇所がある。	歩道橋の橋面舗装の修繕、一番下の目隠し板の撤去	栃木県	H27年度
			歩道橋の一番下の目隠し板が下りてきたときの視界を遮ってしまう。電線の位置が歩道橋に近い。	歩道橋の橋面舗装の修繕、電線カバーの設置	栃木県	H29年度
			歩道橋に穴が開いているため危険。	歩道橋の修繕完了	栃木県	H30年度
8	市道2級110号線 市道犬伏38号線	佐野市大栗町 (大栗保育園周辺道路)	見通しが悪い。用水路沿いにガードレール等が無い。	外側線の更新	佐野市	H27年度
				ラバーポール設置	佐野市	H28年度
9	市道2級110号線	佐野市犬伏下町 (学校西側交差点に続く道路)	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	外側線の設置	佐野市	H28年度
10	市道2級105号線	佐野市富岡町 (新規分譲地から南下する道路)	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。交通量も多い。	停止線の更新 注意喚起の路面標示設置	警察 佐野市	H29年度
11	一般県道唐沢山公園線	佐野市犬伏下町 (洋品店交差点から唐沢山への道路)	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備予定【犬伏新町工区】	栃木県	H30年度～
				注意喚起の路面標示の設置	栃木県	R1年度

				カラー舗装の実施	栃木県	R3年度
12	市道2球105号線 市道犬伏140号線	佐野市富岡町 (北富第二公園北丁字路)	角がカーブになっていて歩行者が見えにくい。	注意喚起の路面標示の設置	佐野市	R1年度
13	市道犬伏124号線	佐野市富岡町 (犬伏第一地区西公園北側道路)	児童が横断するのに危険。	「止まれ」道路標示の更新	警察	R1年度
14	県道佐野田沼線	佐野市富岡町1432 (県道佐野田沼線高架下トンネル南側)	道が狭いが交通量が比較的多い。	停止線の更新	警察 栃木県	R3年度
15	市道犬伏135号線	佐野市犬伏新町1324番地から南 (犬伏地区公民館の東)	道が狭いが交通量が多く、登下校時に危険を感じる。	路面表示の設置	佐野市	R3年度
16	市道2級110号線	佐野市犬伏下町～犬伏中町 (大栗保育園南)	路側帯が狭く、カーブミラーが立てられているところもあるため、児童が車道にはみだして通行しなければならない。車道も狭く、交通量が多い。	カラー舗装の設置	佐野市	R4年度
17	市道2級110号線	佐野市犬伏下町～犬伏中町 (犬伏中町公民館～犬伏街道)	交通量が多いが路側帯が狭い。カーブミラーを避けるため児童が車道側にはみ出す。	カラー舗装の設置	佐野市	R4年度
18	県道唐沢山公園線	佐野市	通学路にせり出すようにトタン塀が剥がれており危険	トタン塀の修繕		R5年度

【犬伏東小学校】 学校番号 6

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道犬伏84号線 市道犬伏101号線	佐野市米山南町、関川町 (米山南町、関川町境、両毛線踏切北)	交通量が多い。	速度取締の強化	警察	H25年度
2	市道1級19号線	佐野市関川町 (高速道路下近くの横断歩道)	交通量が多い。	横断歩道の更新	警察	H25年度
3	県道佐野SAスマートインター線 市道2級113号線	佐野市西浦町	横断歩道はあるが信号機の設置はなく、安全に横断できない。	「交差点あり」路面表示を設置	栃木県	R2年度
4	県道佐野環状線	佐野市黒袴町	児童が登校班の集合場所に集まるために道路を横断している。	横断歩道の設置	警察	R3年度
5	市道1級19号線	佐野市関川町726付近 (東北自動車道高架東・韭川橋付近)	交通量が多く、またスピードを出している車も多く、なかなか安全に横断歩道を渡れない。	「横断者あり」路面表示を設置	佐野市	R3年度
6	市道2級112号線	佐野市黒袴町 (みかもクリーンセンター～県道バイパス)	工業団地勤務の方が抜け道として利用するため朝の交通量が多い。	「交差点注意」路面表示を設置	佐野市	R4年度

【城北小学校】 学校番号 7

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2級104号線	佐野市若松町 (城西公民館前)	カーブになっており、見通しが悪い。	カーブミラー角度調節、外側線の設置	佐野市	H24年度
2	市道1級2号線	佐野市堀米町 (歯科医院東側)	見通しが悪い。	交通指導員が立哨による注意喚起	佐野市	H24年度
3	一般県道堀米停車場線 市道2級149号線	佐野市堀米町	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備【堀米町工区】	栃木県 佐野市	H22年度～ R2年度
			自転車が小学校校門付近を一時停止せず危険である。	歩道上に注意喚起の路面標示の設置	栃木県 佐野市	H28年度
4	市道堀米65号線 市道堀米184号線	佐野市堀米町 (通り酒屋の交差点から踏切)	交通量が多い。	注意喚起の看板の設置、外側線の更新	佐野市	H28年度
5	一般県道赤見本町線 市道佐野15号線 市道佐野74号線	佐野市天神町 (ガソリンスタンド前交差点)	交通量が多い。危険運転を見かける。	注意喚起の路面標示設置 交通指導員の配置時間の変更	栃木県 佐野市	H29年度
6	主要地方道佐野田沼線	佐野市奈良淵町	歩道が狭い。	北側の舗装劣化箇所を修繕及び縦断方向の段差を解消	栃木県	H30年度
7	市道堀米116号線	佐野市堀米町(堀米町赤毛六等点)	停止線、「止まれ」の表示、ミラーが設置されておらず、車が一時停止しないこともある	停止線、「止まれ」の標識を設置	警察	H30年度

1	県道堀米停車場線	佐野市堀米町 (堀米駅前交差点)	め、児童が横断するのに危険がある。停止線、「止まれ」の表示、ミラーを設置してほしい。	カーブミラーの設置	佐野市	R1年度
8	市道堀米115号線	佐野市堀米町 (城北小学校北門付近)	車から左右の確認がしにくく、児童の歩いている姿が確認しにくい。	カーブミラーの設置	佐野市	R1年度
9	市道2級149号線	佐野市堀米町 (安藤行舎前交差点)	歩道に標識または看板の跡のようなものがあり、つまづきやすい。	歩道の修繕	警察	R2年度
10	民有地	佐野市堀米町 (若松アンダー北西)	雑草が伸びているため、児童は周囲の安全点検をしにくい。	所有者に管理を依頼し、除草済み	佐野市	R3年度
11	市道堀米65号線 市道堀米67号線	佐野市堀米町 (城北小学校北/学習塾付近)	見通しが悪く、運転手、児童どちらからも確認しにくい。	カーブミラー表示板の更新	佐野市	R4年度
12	県道堀米停車場線	佐野市堀米町 (若松アンダー西)	大型車の通行が多く速度も速いため危険に感じる。	交差点に防護用のポールを設置	栃木県	R5年度
13	市道佐野19号線	佐野市堀米町～天神町 (朝日森天満宮、佐野高校グラウンド北)	登校時間帯に車の通行の通行が多く、自転車で通る中学生もあり、通行に危険を感じる。	外側線の設置を検討	佐野市	R5年度～R6年度

【旗川小学校】 学校番号 8

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道1級12号線 市道旗川134号線	佐野市並木町	横断歩道、外側線が薄くなっている。	横断歩道、外側線の更新	警察 佐野市	H27年度
2	市道旗川43号線	佐野市並木町	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置、古い標識の撤去	警察 佐野市	H27年度
3	市道2級132号線	佐野市並木町 (土木事業所前)	交通量が多く、横断するのに危険である。	横断歩道の設置	警察	H28年度
4	市道2級131号線 市道2級132号線 市道旗川134号線	佐野市並木町 (商店前交差点)	路側帯が設置されていない。見通しが悪い。	注意喚起の看板設置	佐野市	H27年度
5	市道1級12号線 市道1級14号線	佐野市並木町 (旗川小前のコンビニエンスストア付近)	縁石の切れた部分からの車の乗り入れがあり危険。	ポストコーンの設置	佐野市	R1年度
				ガードレールの設置 (3箇所)	佐野市	R2年度
7	市道旗川124号線	佐野市小中町 (こなか人丸公園北西丁字路)	朝の登校時、東西に走る自動車の数多く、児童が横断するのに危険である。	注意喚起の看板を設置	佐野市	R3年度
8	市道旗川15号線	佐野市小中町 (こなかの森東/精米所の東)	朝の登校時、南北に走る自動車の数多く、児童が横断するのに危険である。	横断歩道の設置	警察	R3年度

【吾妻小学校】 学校番号 9

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道50号	佐野市高橋町 (高橋交差点北側歩道)	信号待ちしている歩道上に、側道の出口があり、危険である。	ハンブ、薄層カラー舗装、区画線、ラバーポール設置、注意喚起看板設置	国	H27年度
			歩行者用青信号の間隔が短く、児童が渡り切れない。	歩行者用信号機の青信号の時間の延長	警察	H29年度
2	国道50号 県道寺岡館林線	佐野市高橋町 (高橋町交差点南側歩道)	国道50号から県道に右折 (北進) する車両が、赤信号を無視するケースが多く歩行者が青信号でも危険である。	注意喚起の看板設置 赤信号の時間を2秒延長	警察 佐野市	H30年度
3	一般県道寺岡館林線 市道2級124号線	佐野市村上町	左右の見通しが悪い。	「止まれ」の道路標示の設置 交差点角にある樹木の剪定	警察 町会	H27年度
4	国道50号 市道吾妻10号線	佐野市上羽田町 (50号アンダー)	国道50号のアンダーから水漏れがある。	水漏れ対策実施済み	国	H27年度
5	市道吾妻67号線 吾妻68号線 吾妻75号線	佐野市村上町 (病院西側、JA桃梨の里西側道路)	県道を迂回する車両が速度超過で通過している。歩道はなく危険である。	注意喚起の路面表示の設置、外側線の設置	警察 佐野市	H30年度
6	一般県道寺岡館林線	佐野市上羽田町	大型車の通行が多く、歩道は狭く急カーブが多い危険である。	「カーブ注意」の路面表示の更新	栃木県	R3年度～R4年度

0	取手町内町内線	(高橋町交差点北カーブ)	人混みの進行が多く、歩道はゆるやかなカーブのため危険である。	置き式ガードレールの設置 制限速度40km表示の強調、標識の設置	栃木県警察	R4年度
7	市道2級122号線	佐野市村上町 (星野宮神社前)	道路と田の段差が大きい。	ポストコーン設置	佐野市	R5年度

【赤見小学校】 学校番号 10

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	一般県道山形寺岡線 市道赤見264号線	佐野市赤見町 (赤見町交差点)	雨が降ると道路に水が溜まってしまう。	道路舗装補修	栃木県 佐野市	H24年度
2	市道赤見251号線	佐野市赤見町 (大野橋付近)	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H24年度
3	市道赤見153号線	佐野市赤見町 (JA佐野赤見支店前交差点)	現在の横断歩道の場所では、児童が横断するのに危険を感じる。	横断歩道の移設	警察	H24年度
4	国道293号	佐野市赤見町 (ドライブイン手前)	児童が横断するのに信号機が設置されていない。	横断歩道の更新	警察	R1年度
				路面表示の設置	栃木県	R3年度～R4年度
5	市道赤見197号線 市道赤見206号線	佐野市赤見町 (西宿公民館付近)	児童が横断するのに危険である。	停止線の更新、「止まれ」の標識の修繕	警察	R1年度
6	市道 県道山形寺岡線	佐野市赤見町 (電子機器工場南東の交差点)	交通量が非常に多く、横断に危険を感じる。	交通指導員の配置を変更	佐野市	R2年度
				防護柵の設置	栃木県	R3年度

【石塚小学校】 学校番号 11

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道1級18号線	佐野市石塚町 (南方寺南道路)	道幅が狭く、歩道が無い。	外側線の設置	佐野市	H24年度
2	市道1級18号線	佐野市石塚町 (南方寺南道路)	センターラインが薄くなっている。	センターラインの更新	佐野市	H24年度
3	市道1級17号線 市道赤見75号線 市道2級147号線	佐野市石塚町 (石塚小北側横断歩道)	横断歩道のラインやストップマークが薄くなっている。	横断歩道の更新	警察	H25年度
4	市道1級17号線 市道218号線 市道赤見48号線	佐野市石塚町 (石塚町2391-2付近)	止まれの標識が見にくい。	道路標識(止まれ)の位置変更	警察	H25年度
			「止まれ」の道路標示が薄くなっている。	「止まれ」の道路標示の更新	警察	H27年度
5	市道赤見75号線	佐野市石塚町 (1690～1533までの通学路)	外側線が薄くなっている。	外側線の更新	佐野市	H26年度
6	市道1級17号線 市道赤見73号線	佐野市石塚町 (崇雲寺前交差点)	反射板がはがれている。停止線が薄くなっている。	停止線の更新、反射板の補修(東京電力)	警察 佐野市	H26年度
			外側線が薄くなっている。	外側線の更新	警察 佐野市	H27年度
7	市道1級17号線	佐野市石塚町 (1406～1367番地通学路)	停止指導線がない。外側線から住宅までの幅が非常に狭く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	停止誘導線の設置	佐野市	H26年度
8	市道1級18号線	佐野市石塚町 (南方寺前T字路)	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H26年度
9	市道1級17号線 市道2級147号線 市道赤見75号線	佐野市石塚町 (石塚小手前交差点)	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H26年度
10	市道2級145号線 市道赤見42号線	佐野市石塚町 (市営石塚住宅東側道路)	停止線が設置されていない。	停止線の移設、道路標識(止まれ)の設置	警察	H26年度

11	市道1級18号線	佐野市石塚町 (石塚町2200付近)	「止まれ」の道路標示が薄くなっている。	「止まれ」の道路標示の更新	警察	H27年度
12	市道2級145号線	佐野市石塚町 (スーパーマーケット前の道路)	車の出入りが多い。	巻き込みライン更新	佐野市	H27年度
13	市道2級145号線	佐野市石塚町 (スーパーマーケット北側交差点)	児童が横断するのに信号機が東西方向にしか設置されていない。	横断歩道、停止線の更新	警察	R1年度
				南北方向に歩行者用信号機を設置	警察	R3年度
14	市道1級17号線	佐野市石塚町 (石塚小東側道路)	側溝の蓋がたついている。	側溝の蓋の確認	佐野市	H28年度
			草や木が伸びていて、道路にはみ出している。	注意喚起の看板設置 学校北東交差点の横断歩道の更新	警察 佐野市	R1年度
			道幅が狭く、速度を落とさず走ってくる車が多い。	用地買収済み	佐野市	R2年度
15	市道1級17号線	佐野市石塚町 (石塚神社前)	見通しが悪く道幅も狭い。登校時は車通りも多く、スピードを緩めず走る車が多い。	注意喚起看板の設置	佐野市	R2年度
16	市道1級17号線	佐野市石塚町 (下石塚交差点～自動車修理工場)	交通量が多いが、道幅が狭く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	下石塚交差点北に歩行者退避スペースを整備 カラー舗装の設置	佐野市	R3年度
17	市道1級17号線	佐野市石塚町 (石塚小学校北東押しボタン信号)	停止線が消えている。横断歩道が薄くなっている。	横断歩道、停止線の更新	警察	R4年度
18	市道1級17号線 市道赤見100号線	佐野市石塚町 (自動車修理工場前丁字路)	横断歩道、停止線が薄くなっている。	横断歩道、停止線の更新	警察	R5年度
19	市道2級145号線	佐野市石塚町 (石塚郵便局北側丁字路)	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の更新	警察	R5年度
20	市道2級145号線	佐野市石塚町 (県営団地2号棟と3号棟の間)	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の更新	警察	R5年度
21	市道2級145号線	佐野市石塚町 (市営団地北)	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の更新	警察	R5年度
22	市道1級17号線	佐野市石塚町 (上石塚公民館前)	路面表示が薄くなっている。停止線、横断歩道が薄くなっている。 歩行者用通行帯が狭い。 カーブが続くがスピードを出して通行する車が多い。	停止線、横断歩道の更新 外側線の更新、路面標示「カーブ注意」の更新	警察 佐野市	R5年度

【出流原小学校】 学校番号 12

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	一般県道山形寺岡線	佐野市出流原町 (コンビニエンスストアの北側)	交通量が多い。横断するのに危険である。	注意喚起の看板の設置	佐野市	H28年度
2	一般県道山形寺岡線	佐野市出流原町 (ラーメン店から南側の道路)	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	「通学路注意」路面標示の設置	栃木県	R1年度
				カラー舗装設置	栃木県	R3年度
3	国道293号	佐野市出流原町	歩道の左右から雑草が生え始め高さが出てきたため、見通しが悪い。	除草作業実施	栃木県	R3年度
4	国道293号	佐野市出流原町	歩道の左右から雑草が生え始め高さが出てきたため、見通しが悪い。また、歩道に亀裂が入り、段差や隆起している箇所があり、転倒の危険がある。	除草作業実施、側溝上の堆積土除去、歩道の舗装修繕	栃木県	R4年度
5	市道赤見9号線	佐野市出流原町 (西根地区の農道)	道路の舗装部分が一部陥没している。	陥没箇所の補修	佐野市	R5年度
6	市道2級143号線	佐野市出流原町 (出流原弁天池西～旧磯前食堂まで)	歩道の道幅が狭く、対向車との距離が近い。見通しが良くスピードを出す車が多いため、重大な事故に巻き込まれる危険性がある。	注意喚起の看板設置	佐野市	R5年度

【田沼小学校】 学校番号 13

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
-----	-----	----------	--------------	------	------	------

1	主要地方道佐野田沼線	佐野市田沼下町	歩道が1.5mと狭いため十分な幅員が確保されていない。	歩道整備中【田沼下町工区】	栃木県	H26年度～
2	主要地方道佐野田沼線	佐野市田沼町 (歯科医院の北交差点)	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の更新	警察	H28年度
3	一般県道田沼唐沢山公園線	佐野市田沼町 (一瓶塚稲荷前の交差点)	路側帯に設置されているコンクリートブロックが障害になり通行しにくい。	コンクリートブロックの撤去、ラバーボールの設置	栃木県	H29年度
4	一般県道115号線	佐野市田沼町 (歯科医院南、田沼駅北の交差点)	交差点が死角となり危険である。	外側線の位置の変更	佐野市	H28年度
5	市道1092号線	佐野市田沼町 (歯科医院前の側溝)	側溝の蓋がはずれていて危険である。	側溝の蓋の改修	地権者	H30年度
6	市道1048号線 市道1046号線	佐野市田沼町 (田沼小学校南西)	横断歩道の関係で登校時間帯、大量の児童が左側通行を行うので、通行車両への注意喚起が必要。	横断歩道の更新 外側線の更新	警察 佐野市	H30年度
7	市道1057号線	佐野市田沼町 (田沼小学校南西)	少量の雨天時でも、広範囲で水溜りができてしまう。道路の側溝の改修や道路の舗装を希望。	側溝の改修、道路の舗装今年度対応。	佐野市	H30年度～ R1年度
8	市道201号線	佐野市田沼町 (田沼町1268-1～1389付近)	通勤車両の抜け道となっており、スピードを出す車の通りが激しい。	注意喚起の看板設置	佐野市	H30年度
9	県道田沼停車場線 市道1092号線	佐野市栃本町 (田沼駅西側道路～国道293号線)	外側線が薄くなり、通行に危険である。	外側線の更新 路面表示の設置	栃木県 栃木県	R1年度 R3年度～ R4年度
10	国道293号	佐野市田沼町 (ファミリーレストラン北側)	歩道に十分な幅員が確保されていない。	歩道整備【田沼町工区】	栃木県	R1年度～ R3年度
11	市道201号線	佐野市田沼町 (スーパーマーケット西側道路)	住宅の壁にかかっている金属製の看板が剥がれていて危険。	看板の修繕	看板設置者	R1年度
12	市道202号線	佐野市栃本町 (接骨院前)	横断歩道の白線が消えかかっており、危険に感じる。	横断歩道の更新	警察	R2年度
13	市道3085号線	佐野市田沼町 (接骨院前横断歩道から田沼東中方面)	大きな通りにつながるため、車の通行もあるなか、カーブで見通しが悪く危険である。	注意喚起の看板設置	佐野市	R2年度～ R3年度
14	市道205号線	佐野市田沼町 (ドラッグストア～こぼと幼稚園)	横断歩道はあるが、車通りが多く、危険である。	横断歩道の更新	警察	R2年度
15	市道1038号線	佐野市田沼町 (田沼小北の消防分団小屋前)	横断歩道の白線が消えかかっており、危険に感じる。	横断歩道の更新	警察	R2年度
16	市道3064号線	佐野市田沼町 (料理屋前)	車の通行があるなかで歩道がない。	外側線の設置	佐野市	R3年度
17	市道1038号線 市道1044号線	佐野市田沼町 (田沼小学校北東～JA田沼支店東)	外側線が消えかかっている。	外側線の更新	佐野市	R3年度
18	国道293号 市道201号線	佐野市田沼町 (美容室西～駅方面)	スクールゾーンではあるが、朝の時間に通行が見られる。	注意喚起の看板を設置	佐野市	R3年度～ R4年度
19	市道1048号線	佐野市田沼町 (コンビニエンスストア北西)	スクールゾーンではあるが、朝の時間に通行が見られる。	注意喚起の看板を設置 取り締まりを強化	佐野市 警察	R3年度～ R4年度
20	市道202号線	佐野市田沼町 (接骨院前横断歩道)	道路の傾きがあり、降水時には大きな水たまりができてやすく、通行に支障がある。	路面の補修	佐野市	R4年度
21	市道205号線	佐野市田沼町 (酒店付近)	側溝の蓋に段差ができており、転倒の危険がある。	側溝の補修	佐野市	R4年度
22	主要地方道佐野田沼線	佐野市田沼町 (コンビニエンスストア付近)	横断歩道、停止線が消えかかっている。	横断歩道の更新	警察	R4年度
23	市道1064号線 市道1059号線	佐野市田沼町 (美容室西の丁字路)	横断歩道のない箇所を横断しているため危険に感じる	県道近くに横断歩道を設置 通学路の変更	警察 学校	R5年度

【吉水小学校】 学校番号 14

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2002号線 市道2023号線 市道233号線	佐野市新吉水町 (ガソリンスタンド前交差点)	交通量が多い。交差点に信号が設置されていない。	外側線の設置 (交差点南側道路)	警察 佐野市	H25年度

2	市道216号線 市道2095号線 市道2094号線 市道2023号線 市道2024号線	佐野市吉水駅1丁目 (コンビニエンスストア前交差点)	交通量が多い。交差点の見通しが悪い。	横断歩道の更新、外側線の設置、歩道の切り下げ	警察 佐野市	H25年度
3	市道2082号線	佐野市小見町 (吉水小学校西道路)	道幅が狭く、交通量が多い。	外側線の更新	佐野市	H25年度
4	市道2104号線	佐野市吉水駅前 (吉水駅踏切 駅東道路)	交通量が多い。道幅が狭い。	側溝の修繕工事実施、停止線の更新	警察 佐野市	H27年度
5	市道2082号線	佐野市小見町 (吉水小南側)	停止線等が薄くなっている。	停止線、外側線の更新	警察 佐野市	H28年度
6	一般県道佐野環状線	佐野市小見町 (道の駅南側歩道)	歩行者が通行する車の風にあおられ危険である。	注意喚起の路面標示の設置	栃木県	H28年度
7	一般県道佐野環状線	佐野市小見町 (小見交差点)	交差点待機場所への車両侵入の危険がある。	横断歩道の更新 交差点に防護柵設置	警察 栃木県	R1年度
8	市道208号線	佐野市吉水町 (吉水小西門付近)	スピードを出して走る車が多い。	注意喚起の路面標示の設置	佐野市	H29年度
9	市道2133号線 市道2級208号線 主要地方道佐野田沼線	佐野市栃本町 (佐野田沼IC入口)	交通量が多く、横断するのに危険である。	県道側に「横断注意」の看板設置	栃木県 佐野市	H30年度
10	一般県道築地吉水線	佐野市栃本町 (酒店付近交差点)	H29横断歩道はあるが、信号機が設置されていない。 H30横断者有り等の注意喚起のための路面標示の設置。	「横断者注意」の路面標示設置	警察 栃木県	H30年度
11	市道216号線 市道2032号線	佐野市吉水駅前3丁目 (ラーメン店東側)	交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	停止線の更新 注意喚起の路面標示の設置、縁石の修繕	警察 佐野市	R1年度
12	市道216号線 市道206号線	佐野市吉水町 (コンビニエンスストア付近)	交通量が多く、横断するのに危険である。	停止線の更新 注意喚起の路面標示の設置、縁石の修繕	警察 佐野市	R1年度
13	市道2039号線 市道2044号線	佐野市吉水駅前2丁目 (新吉水第2公園南東)	子どもの遊び場と住宅密集地が重なり、車と児童が錯綜し危険である。停止線が薄くなっている。	停止線の更新	警察	R4年度
14	市道2094号線	佐野市吉水駅前1丁目 (コンビニエンスストア西)	車の通りが多く、児童の横断の際に危険である。 停止線が薄くなっている。	停止線の更新	警察	R4年度
15	市道2110号線	佐野市吉水町 (道の駅南西)	車の出入りが多く、児童の横断の際に危険。	横断歩道を広くする、「止まれ」表示前に予告マーク設置 注意喚起の看板設置、外側線の更新	警察 佐野市	R4年度～R5年度
16	市道2032号線	佐野市吉水駅前3丁目 (ラーメン店南)	停止線が薄くなっている。	停止線の更新	警察	R4年度
17	県道佐野環状線	佐野市小見町	夏になると植物が歩道にはみ出し、児童の通行に支障がある。	所有者により除草	栃木県	R4年度
18	市道2082号線 市道2085号線	佐野市小見町 (吉水小南の菊沢川沿い)	道路に亀裂があり、段差ができている。中央の亀裂から川側に向かって傾斜がついている。	路面の補修	佐野市	R4年度
19	市道2039号線	佐野市吉水駅前2丁目 (学習塾西)	側溝カバーが崩れ、段差が大きく危険である。	側溝の補修	佐野市	R4年度
20	市道2046号線	佐野市吉水駅前2丁目 (ラーメン店北)	停止線が薄くなっている。	停止線の更新	警察	R4年度
21	市道202号線	佐野市小見町 (押しボタン信号南)	路面表示「横断歩道あり」が消えているため、運転手が予測しづらく、児童が横断する際に危険である。	路面表示の更新	佐野市	R4年度～R5年度

【栃本小学校】 学校番号 15

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	一般県道築地吉水線	佐野市栃本町 (上館野交差点)	歩道が無く、車と児童が錯綜し危険な状況である。	歩道整備中【栃本工区】	栃木県	H20年度～
2	一般県道田沼唐沢山公園線	佐野市栃本町 (学校西側交差点からコンビニエンスストアまで)	道幅が狭い。外側線が薄くなっている。	横断歩道、外側線の更新	警察 栃木県	H27年度
				注意喚起の路面標示の設置	警察 栃木県	H28年度
3	市道3044号線	佐野市栃本町 (下町から上館野)	田んぼ側の道路に段差がある。	段差を解消する工事を実施	佐野市	R3年度

【多田小学校】 学校番号 16

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道4039号線 市道4064号線 市道4029号線	佐野市多田町 (学校西門から多田駅への道)	道幅が狭い。外側線が無い。	外側線の設置	佐野市	H26年度
2	市道4063号線	佐野市多田町 (学校西門から出て初めの十字路を曲がった道)	外側線が薄くなっている。	外側線の更新	佐野市	H26年度
3	一般県道栃木田沼線	佐野市多田町 (学校南側の交差点から続く道路)	道幅が狭い。外側線が薄くなっていたり、無かったりする部分がある。	外側線の設置	栃木県	H27年度
4	一般県道栃木田沼線	佐野市多田町 (東武線踏切から続く道路)	道幅が狭い。外側線が薄くなっている。	外側線の更新	栃木県	H27年度
5	市道4066号線	佐野市山越町	車道と歩道の区別がない。	北側に外側線の設置	佐野市	H28年度
6	市道4077号線	佐野市山越町	外側線が薄くなっている。	外側線の更新、停止線の更新	警察 佐野市	H28年度
7	市道4048号線	佐野市多田町 (社員寮前)	側溝の蓋が破損し、穴が開いている。	破損した蓋を修復	佐野市	H30年度
8	市道4048号線	佐野市多田町 (社員寮前)	側溝の蓋の隙間が大きく開いている。	蓋を交換し隙間を埋めた	佐野市	H30年度
9	市道4062号線 市道4023号線	佐野市多田町 (多田小正門前丁路付近)	見通しが悪く、危険である。登校の時間帯に交通量が多く、道が湾曲しているので運転者から児童が目視しづらい。	既設のカーブミラーを大きいサイズに交換	佐野市	R3年度
10	県道栃木田沼線	佐野市多田町 (コンビニエンスストア西～個人商店)	路側帯が狭く、危険である。	路面表示の設置	栃木県	R4年度～
11	市道4062号線 市道4023号線	佐野市多田町 (多田小学校前)	登校時間帯の車の通行が多く、危険を感じる。	外側線の更新 校庭の樹木剪定	佐野市	R5年度～

【城東中学校】 学校番号 1

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道犬伏179号線	佐野市浅沼町(佐野小南東側踏切～酒店まで) ※佐野小No4と同一箇所	交通量が多く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	路側帯部分のカラー舗装	佐野市	R1年度～R3年度
2	市道1級1号線	旧NTT交差点から旧影澤医院までの通り	道が狭いが交通量が多い。電柱が歩道に出ている。	道路の拡幅	佐野市	R1年度～R5年度(予定)
3	市道佐野57号線	佐野市若松町、高砂町(若松町マルダイビル東交差点から五味田商事交差点まで)	道が狭いが抜け道で使われているので交通量が多い。	道路の拡幅	佐野市	R1年度～R5年度(予定)

【西中学校】 学校番号 2

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	一般県道寺岡館林線	佐野市上羽田町 (JA吾妻支店前) ※吾妻中学校 (H27年度閉校) からの要望箇所	T字路の見通しが悪い。	停止線の更新 カーブミラーの角度調節	警察 佐野市	H27年度
2	市道2級124号線	佐野市上羽田町 (吾妻中西側) ※吾妻中学校 (H27年度閉校) からの要望箇所	側溝のグレーチングが落下してしまふ。	蓋の修繕	栃木県	H27年度
3	市道2級130号線	佐野市大橋町 (西中北側の道路)	道幅が狭く、交通量も多い。	外側線の更新	佐野市	H28年度
				外側線の更新、注意喚起の路面標示設置	佐野市	H29年度
				南西に隣接する工場の敷地を一部買収し路側帯を広げる。R6年度詳細設計、R7用地補償・工事	佐野市	R5年度～R7年度(予定)
4	市道2級126号線 市道佐野127号線	佐野市大橋町	交通量が多く、スピードを出す車も多い。	外側線の破線、注意喚起の路面標示の設置	佐野市	H28年度
5	市道2級130号線	佐野市並木町	道幅が狭く、交通量も多い。また、外側が田んぼや川で段差があり、転落の危険性がある。	ポストコーンの設置	佐野市	H30年度
6	市道2級130号線	佐野市大橋町 (西中西側の踏切)	交通量が多く、幅員が狭く、道路の構造も複雑。	外側線の更新	佐野市	R1年度
				南西の側道に一時停止標識設置を設置	警察	R5年度
7	主要地方道桐生岩舟線	佐野市大橋町 (大橋)	両側歩道がない、もしくは狭く、車と生徒が錯綜し危険な状態である。	橋梁架替えに併せた歩道整備【大橋工区】	栃木県	R1年度～
8	市道1級9号線 市道1級11号線	佐野市上羽田町 (コンビニエンスストア北の歩道)	歩道の中央に金属製の下水の蓋があり、その上を自転車で通るときに滑りやすい。蓋を避けて通ろうとすると窪みがあり、タイヤを取られて転倒しやすい。	段差の解消	佐野市	R4年度
9	市道2級130号線	佐野市大橋町 (西中北側の道路/菊沢川にかかる橋)	橋の幅が狭く、自動車が対面通行できない。	外側線の設置	佐野市	R4年度～R5年度
10	市道1級11号線	佐野市下羽田町 (自動車修理工場交差点付近～県道寺岡館林線)	国道50号下羽田町交差点から県道寺岡館林線への抜け道として登校時間にスピードを出して通過する車が多く、危険	一時停止標識の設置、横断歩道の更新 注意喚起の路面標示を設置	警察 佐野市	R5年度

【南中学校】 学校番号 3

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	一般県道佐野環状線	佐野市植下町 (新海陸橋東側下り)	一時停止をせず、横断歩道を渡る自転車が多い。	道路標示(自転車ストップマーク)の設置、注意喚起の看板設置	栃木県	H25年度
2	国道50号	佐野市飯田町 (国道50号アンダー)	見通しが悪い。降雨時に多量の水が流れ込む。	排水処理機能向上策の実施済み	国	H28年度
3	一般県道佐野古河線 一般県道佐野環状線	佐野市高萩町 (高萩町交差点)	交通量が多い。歩道が狭い。	交差点改良、歩道整備予定【高萩町工区】	栃木県	H29年度～
4	一般県道佐野環状線	佐野市高萩町 (高萩町交差点から東に向かう道路)	交通量が多い。歩道が狭い。	交差点改良、歩道整備予定【高萩町工区】	栃木県	H29年度～
5	市道植野54号線	佐野市植下町 (南中北側道路)	途中から車道外側線が消えていて危険。	外側線の設置及び更新	佐野市	R2年度
6	国道50号	佐野市植下町 (国道50号バイパス植下町交差点)	自転車が南に渡ると歩道に乗れないので、自動車と接触しそうになることがある。	ガードレールを一部撤去し、退避スペースに入れるように修繕 自転車横断帯の変更	国 警察	R3年度

【北中学校】 学校番号 4

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道堀米49号線 市道犬伏140号線 市道2級105号線	佐野市富岡町 (北中北からJ A佐野犬伏支店交差点)	道幅が狭く、車と生徒が錯綜し危険な状態である。	外側線の更新	佐野市	H26年度
				カラー舗装の設置	佐野市	R1年度
2	一般県道唐沢山公園線	佐野市犬伏下町	側溝の上蓋が無い。	上蓋、ラバーボールの設置	栃木県	H28年度
3	一般県道佐野古河線	佐野市堀米町 (北中東側、ラーメン店付近)	生徒との接触事故が数回起きている。	注意喚起の看板の設置	佐野市	R1年度
4	市道2級149号線	佐野市奈良淵町～堀米町 (奈良淵町交差点～城北小東)	自転車通行帯の幅が狭く、車と接触が心配される。	歩道に「自転車通行可」のピクトサインを設置	佐野市	R2年度
5	市道犬伏44号線 県道141号線	佐野市犬伏下町 (犬伏郵便局付近)	見通しが悪く、犬伏街道に合流しようとする車から歩行者や自転車が見えない。本年度1件事故が発生している。	停止指導線の設置	佐野市	R3年度
6	市道2級150号線	佐野市田之入町 (田之入公園前付近)	歩道が途中で終わっているため危険。	歩道の整備	佐野市	R3年度

【赤見中学校】 学校番号 5

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道赤見162号線	佐野市出流原町 (県道175号線と市道赤見162号線の交差点)	交通量が多い中、横断するのに、横断歩道が設置されていない。 H30交通量が多く、道路を渡る生徒もいる。	横断歩道の設置	警察	H30年度
2	市道赤見155号線 市道赤見156号線	佐野市赤見町 (人形店南交差点)	交差点に南から入っても北から入っても左側が見えにくい。	注意喚起の看板を設置予定	佐野市	R3年度～
3	市道赤見153号線 市道赤見155号線	佐野市赤見町 (人形店西交差点)	長竹人形店方面の通りに入るために横断するが、横断歩道がない。	注意喚起の看板を設置予定	佐野市	R3年度～
4	市道1級16号線	佐野市石塚町 (佐野消防署西分署南)	ミラーに草木がかかっている。	木の剪定済み	佐野市	R3年度
5	市道1級15号線	佐野市出流原町 (赤見運動公園～松桜高校付近)	草木が生長し、通行の妨げになっている。	木の剪定済み	佐野市	R3年度
6	市道2級139号線 市道赤見158号線	佐野市出流原町 (工場南)	見通しの悪い交差点があり、北方向から来る車両が見えにくい、歩道が北側にしかない。	カーブミラー設置	佐野市	R3年度
7	県道山形寺岡線	佐野市赤見町 (西光院東)	草木が生長し、通行の妨げになっている。	所有者に管理を依頼	栃木県	R3年度
8	市道1級15号線	佐野市出流原町 (赤見中東/工場の角)	ミラーが見えにくい	ミラーの清掃済み	佐野市	R3年度
9	国道293号	佐野市出流原町 (出流原交差点)	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の更新	警察	R4年度
10	市道赤見161号線	佐野市出流原町 (赤見中学校北入口)	学校敷地から車が出るときに見づらい。	左右の門扉にミラー設置	佐野市	R4年度
11	市道1級15号線	佐野市石塚町 (佐野消防署西分署付近)	道が狭い。	カーブミラーの移設	佐野市	R4年度

【田沼東中学校】 学校番号 6

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道2095線	佐野市吉水駅前1丁目 (吉水保育園前交差点)	見通しが悪い。停止線が薄くなっている。	停止線の更新	警察	H27年度
2	一般県道田沼唐沢山公園線	佐野市栃本町 (田沼駅前)	道幅が狭く、交通量が多い。	「止まれ」路面表示の更新 注意喚起の路面標示の設置	警察 栃木県	H28年度
				標識の更新	警察 栃木県	H29年度
3	市道3063号線	佐野市栃本町 (田沼東中東側道路)	外側線が片側しか設置されていない。外側線が薄くなっている。	外側線の設置	佐野市	H27年度
				外側線の更新	佐野市	H28年度
4	市道3068号線	佐野市栃本町 (佐野田沼インター入口付近)	道幅、路側帯が狭く、通行しにくい。	外側線の更新	佐野市	H29年度
5	市道3068号線 市道3096号線	佐野市栃本町 (田沼郵便局西側交差点)	見通しが悪い。	停止線の更新、速度規制の路面標示更新、標識の更新	警察	R1年度
6	認定外道路	佐野市栃本町 (田沼郵便局付近)	雨天時に道路に水たまりができる。	雨水対策の工事の実施	佐野市	R1年度
7	市道3068号線	佐野市栃本町 (学校西側道路)	道幅が狭く、交通量が多い。	カラー舗装の設置	佐野市	R3年度
8	市道231号線	佐野市栃本町 (自動車修理工場付近の橋)	橋に段差があり、自転車で走行する際に転倒しそうになる。	段差の解消	佐野市	R5年度
9	市道1064号線 市道1059号線	佐野市田沼町 (美容室西の丁字路)	横断歩道のない箇所を横断しているため危険に感じる	県道近くに横断歩道を設置	警察	R5年度

【あそ野学園義務教育学校】 学校番号 1

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	一般県道桐生田沼線	佐野市山形町 ※山形小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備【山形工区】	栃木県	H22年度～ H30年度
2	主要地方道飛駒足利線	佐野市下彦間町 ※下彦間小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備【下彦間工区】	栃木県	H22年度～ H27年度
3	一般県道桐生田沼線	佐野市飛駒町 (磨墨橋) ※飛駒小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備【出川工区】	栃木県	H22年度～ H27年度
4	市道5048号線 市道5043号線 市道5056号線	佐野市戸奈良町 (衣料メーカー西交差点) ※戸奈良小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	交差点に横断歩道が設置されていない。	交差点マークの設置	佐野市	H25年度
5	一般県道山形寺岡線	佐野市山形町 ※山形小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	横断歩道が薄くなっている。県道を横断する児童がいるので、新規に横断歩道の設置が必要である。	横断歩道の更新	警察	H25年度
6	一般県道桐生田沼線	佐野市開馬町 (食堂西側横断歩道) ※開馬小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	交通量が多い。道幅も広いので、児童が横断するのに、危険を感じる。	横断歩道の更新	警察	H25年度
7	市道8074号線	佐野市下彦間町 (車堂橋付近) ※下彦間小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	交通量が多く、歩道が設置されていない。	外側線の設置 (橋部分)、道路舗装補修 (市道部分)、注意喚起の看板設置 (2枚)	佐野市	H25年度
8	市道5008号線 市道5005号線	佐野市戸奈良町 (戸奈良町南東の交差点) ※戸奈良小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	交差点に横断歩道が設置されていない。一時停止せず通行する車が多い。	一時停止取締の強化	警察	H25年度～
9	一般県道葛生船越線	佐野市船越町 (蓮乗院前) ※三好小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H26年度
10	市道8101号線	佐野市山形町 (中塚商店付近御所の入橋入口) ※山形小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	三叉路交差点の御所の入橋方面の道路が拡幅されるため、注意喚起が必要である。	舗装工事が終了後、道路標識 (止まれ) ・一時停止線を設置	警察	H26年度

11	市道105号線	佐野市閑馬町 (桐生田沼線から閑馬小学校まで) ※閑馬小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	道幅が狭く、児童の歩くスペースが確保できない。	危険箇所の拡幅	佐野市	H26年度～ R2年度
12	一般県道桐生田沼線	佐野市戸奈良町 (学校南側県道) ※戸奈良小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	外側線の更新	栃木県	H27年度
				道路の拡幅、歩道の整備【戸奈良工区】	栃木県	R2年度～
13	市道2級234号線 市道6070号線	佐野市船越町 (船越南部公民館前) ※三好小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H27年度
14	一般県道作原田沼線	佐野市船越町 ※三好小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備 (岩崎バイパス)	栃木県	H27年度～ R5年度
15	一般県道飛駒足利線	佐野市飛駒町 ※飛駒小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童と錯綜し危険な状態である。	歩道整備【飛駒小前工区】	栃木県	H27年度～ R3年度
16	一般県道桐生田沼線	佐野市戸奈良町 (羽室橋西からキラクヤ付近) ※田沼西中学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	道幅が狭く、見通しが悪い。	減速表示、カーブ注意の路面標示の設置	栃木県	H27年度
17	市道234号線	佐野市戸室町 (鞍掛神社前道路) ※三好小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	交通量が多いが、歩道がない。側溝の上を歩かねばならない。	外側線の更新	佐野市	H28年度
18	市道8083号線	佐野市閑馬町 (閑馬川の橋) ※閑馬小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	橋の欄干とガードレールの間に隙間がある。	ラバーポールと路肩注意杭の設置	佐野市	H28年度
19	一般県道桐生田沼線	佐野市飛駒町 (飛駒地区活性化センター北) ※飛駒小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	横断歩道はあるが、カーブの途中にあるため、横断するのに危険である。	注意喚起の路面標示の設置	栃木県	H28年度
				横断歩道の更新	警察	R1年度
20	一般県道桐生田沼線	佐野市飛駒町 (飛駒小北T字路) ※飛駒小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の更新	警察	H28年度
21	市道6041号線 市道220号線	佐野市戸室町 (田沼西中学校門付近) ※田沼西中学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	停止線が薄くなっている。見通しが悪い。	停止線の更新、カーブミラーの設置	警察 佐野市	H28年度
			横断歩道を渡るとき、車が建物等に遮られて見えにくい。	横断歩道、「止まれ」の道路標示の更新	警察	R1年度
22	市道8031号線	佐野市閑馬町 (閑馬780 付近) ※閑馬小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	道が狭く、橋の端に、川に繋がる崖との境がない。危険防止のために設置しているポールも抜けてしまう。	ガードレールの設置は困難なため、路肩注意杭設置	佐野市	H30年度
23	一般県道飛駒足利線 一般県道桐生田沼線	佐野市下彦間町 ※下彦間小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	交通量が多く、児童が横断するのに危険である。	外側線の更新、ポストコーンを設置	警察 栃木県	H30年度
				横断歩道を移設	警察	R2年度
24	一般県道桐生田沼線	佐野市戸奈良町 (商店東側) ※戸奈良小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	停止線の更新 注意喚起の看板の設置	警察 佐野市	R1年度
25	一般県道桐生田沼線	佐野市山形町 (山東公民館前) ※山形小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	注意喚起の看板の設置	佐野市	R1年度
26	一般県道桐生田沼線	佐野市閑馬町 (春高橋付近) ※閑馬小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	新合診療所のスクールバス停までの通学に関わり幅員が狭い。	道路の拡幅、歩道の整備	栃木県	R1年度～
27	一般県道桐生田沼線	佐野市戸奈良町 (種徳院入口看板前) ※戸奈良小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	注意喚起の看板の設置	佐野市	R1年度
28	一般県道山形寺岡線	佐野市山形町 (消防団第20分団小屋前) ※山形小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。 外側線が薄くなっている。	外側線の更新	栃木県	R1年度
				横断歩道の設置	警察	R2年度
29	一般県道飛駒足利線	佐野市飛駒町 (ガソリンスタンド南T字路) ※飛駒小学校 (R1年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	注意喚起の看板の設置	佐野市	R1年度

30	一般県道飛駒足利線	佐野市飛駒町 (コム工業付近) ※飛駒小学校(R1年度閉校)からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	注意喚起の看板の設置	佐野市	R1年度
31	一般県道飛駒足利線	佐野市飛駒町 (飛駒基幹集落センター南T字路) ※飛駒小学校(R1年度閉校)からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	横断歩道の更新、停止線の更新、「とまれ」の路面標示の更新	警察	R1年度
32	一般県道作原田沼線(201号線)	佐野市岩崎町 ※田沼西中学校(R1年度閉校)からの要望箇所	街灯がなく暗い。横断歩道に信号機が無い。	横断歩道、停止線、「とまれ」の路面標示の更新	警察	R1年度

※以降、あそ野学園義務教育学校開校後の要望箇所

33	市道1121号線 市道6097号線	佐野市戸室町 (あそ野学園東 清和化成工業東交差点)	車の通りが多く、歩行者用信号の時間が短い。	歩行者信号の時間調整、横断歩道更新、停止線を7メートル後ろに下げる。 外側線の更新、注意喚起の看板を設置 「通学路注意」の路面表示を設置	警察 佐野市	R2年度
34	市道218号線	佐野市戸奈良町 (衣料メーカー駐車場付近)	草が生い茂っていて見通しが悪い。	所有者に通知し草刈り済	佐野市	R2年度
35	市道204号線 市道1121号線	佐野市田沼町 (コンビニエンスストア交差点及び北進30メートル付近)	歩行者用信号機の時間が短く、すぐに信号が変わってしまう。人家の出入り口のため緑石がない区間が長くなっている。	歩行者用信号の時間調整 注意喚起の看板を設置	警察 佐野市	R2年度
36	市道204号線	佐野市田沼町(田沼行政センター前交差点)	車の出入りが多く、横断歩道前が一時停止になっていない。	横断歩道の更新、「とまれ」の道路表示更新 外側線の更新	警察 佐野市	R2年度
37	農道	佐野市田沼町(田沼行政センター北)	外側線が薄くなっている。	外側線の更新	佐野市	R2年度
38	県道作原田沼線	佐野市田沼町 (田沼中央公民館北側)	登下校時、児童生徒が西から東に横断するが、特に標識や横断歩道がない。	横断歩道の設置 横断歩道部分の緑石の撤去	警察 栃木県	R3年度
39	市道204号線 市道1211号線	佐野市田沼町 (美容室前横断歩道)	交通量が多く、信号無視も多い。	横断歩道の更新	警察	R3年度
40	市道204号線	佐野市田沼町 (コンビニエンスストア前横断歩道)	コンビニからの車の出入りが多い。黄色信号でも交差点に進入してくる車が多い。左折する車が多く児童生徒と接触する危険がある。	横断歩道の更新 ポストコーンの設置	警察 佐野市	R3年度
41	市道220号線 市道1083号線 市道1084号線	佐野市田沼町(あそ野学童北)	下校時、学童保育を利用する児童が東から西に横断するが、標識や横断歩道がない。	「通学路注意」の路面表示を設置	佐野市	R3年度
				こどもクラブ北側に横断歩道を設置	警察	R4年度
42	市道1211号線	佐野市田沼町(中華料理店前)	歩道の緑石がなくなる箇所であり、児童がはみ出してしまふことがある。	緑石の端にポストコーンを設置	佐野市	R3年度
				緑石の端にポストコーンを再設置	佐野市	R5年度~R6年度
43	市道203号線	佐野市田沼町 (田沼行政センター前交番付近)	設置されていたボールが折れている。	ポストコーンの修繕	佐野市	R3年度
44	県道桐生田沼線	佐野市下彦間町 (燃料店東)	登下校時、児童生徒が西から東に横断するが、特に標識や横断歩道がない。	路面表示、グリーンバルト、ラバーボールの設置	栃木県	R3年度
45	県道葛生・船越線	佐野市船越町 (梶内集落センター スクールバス停留所付近)	交通量が多く、横断歩道前で停止しない車が多い。	横断歩道の更新	警察	R4年度
46	県道桐生田沼線	佐野市下彦間町 (薬品会社物流センター付近)	街灯がなく危険。また雑草が多く、通行の妨げになっている。	歩道の除草	栃木県	R5年度
47	市道213号線	佐野市田沼町 (ドラッグストア東側道路~あそのタウン周辺)	道が細く水路があるため、落下の危険性がある。	「路肩注意」杭の設置(R1年度) 水路側を通らないよう指導	佐野市 学校	R5年度
48	県道作原田沼線	佐野市岩崎町 (県道作原田沼線 旗川大橋の東)	登校時間帯にスピードを出して通過する車が多いが、旗川沿いを北上しバイパスを横断する自転車で気づくのが遅れ、事故に繋がる危険がある。	横断しないで行けるよう通学路を変更	学校	R5年度

【葛生義務教育学校】 学校番号 2

No.	路線名	危険箇所の所在地	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道松井町岩崎線	佐野市豊代町 (旧道 商店前道路) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	近くにカーブがあり見通しが悪い。	道路標示 (「30」速度規制) の設置 外側線の引き直し	警察 佐野市	H25年度
2	一般県道秋山葛生線	佐野市牧町 (田木屋バス停前道路)	近くにカーブがあり見通しが悪い。	減速マークの設置	警察 栃木県	H25年度
			横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の更新	警察 栃木県	H29年度
3	市道小屋下川原線 市道牛久不動入線	佐野市牧町 (不動橋前Y字路) ※常盤中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	砂礫が堆積し、生徒の通行の妨げになる。	砂礫の撤去	佐野市	H25年度
4	市道本町枯木線	佐野市葛生東 (東武葛生駅西路切近辺) ※葛生中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	歩道はあるが、歩道上に電柱や標識があり、通行するのに狭い。	歩道上の標識を電柱へ共架	佐野市	H26年度
5	一般県道秋山葛生線	佐野市柿平町 (柿平町の工場から越沢口バス停付近) ※水室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交通量が多いが、歩道が設置されていない。	道路標示 (減速マーク) を設置	栃木県	H26年度
6	一般県道秋山葛生線	佐野市水木町 (日陰バス停から高実子バス停付近) ※水室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交通量が多いが、歩道が設置されていない。	道路標示 (減速マーク) を設置	栃木県	H26年度
7	一般県道栃木田沼線 市道本町枯木線 市道藤坂線	佐野市中町 (県道から藤坂峠への交差点) ※葛生南小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交通量が多く、見通しが悪く危険である。	横断歩道の更新	警察	H27年度
				注意喚起の看板設置	警察	H28年度
8	一般県道秋山葛生線	佐野市豊代町 (仙波交差点から秋山方面に向かう道路) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	歩道が無く、車と児童が錯綜し危険な状態である。	歩道整備中【豊代工区】	栃木県	H27年度～
9	市道小屋下川原線	佐野市豊代町 (常盤中から北に向かう道路) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	見通しが悪く危険である。	注意喚起の看板設置	佐野市	H27年度
10	一般県道栃木田沼線	佐野市中町 (栄橋付近) ※葛生南小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	栄橋からの左折のとき、減速しない車が多い。	減速マーク等の設置	栃木県	H28年度
11	市道相生委町線	佐野市葛生西 (葛生小東門前) ※葛生小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	横断歩道等が消えている。標識が傾いている。	横断歩道等の更新、標識の修繕	警察	H29年度
12	市道宮松線 市道画整2号線	佐野市葛生町 (葛生中南側道路) ※葛生中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交差点の見通しが悪い。	停止線の更新 交差点予告標示の設置	警察	H29年度
13	一般県道秋山葛生線	佐野市水木町 ※水室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交通量が多いが、横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察	H29年度
14	一般県道秋山葛生線	佐野市水木町 (工場から北の道路) ※水室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交通量が多く、歩道が途中までしか無く、車と児童が錯綜し危険な状態である。	外側線の更新、歩道上の修繕等の実施	栃木県	H29年度
15	市道本町枯木線	佐野市葛生東 葛生駅付近の踏切周辺 (A地点)、 踏切北部歩道地点 (B地点) ※葛生小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	歩行者が歩く歩道の幅が狭く、車両が歩行者の接近するために危険。車道や歩道に自転車も通るため危険。	道の両側の線路の手前にポストコーンを設置	佐野市	H30年度
16	市道鍛冶屋線	佐野市仙波町 (仙波川沿いの道) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	見通しが悪く危険である。	部分的に柵を設置	佐野市	H30年度
17	市道小屋本線	佐野市豊代町 (小屋橋) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	橋のつなぎ目に隙間がある。	橋の修繕	佐野市	H30年度～ R1年度
18	一般県道秋山葛生線	佐野市水木町 (工場出入口付近) ※水室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	道路の一部に陥没が見られるため、児童が避けて通らなければならない。	県道側のガードレール跡の穴埋め、路側帯の引き直し	栃木県	H30年度
19	一般県道秋山葛生線	佐野市仙波町 (仙波交差点) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	交通量が多く、交差点の待避所に柵やガードレールがない。	交差点の待避所に防護柵の設置 歩道のポストコーン修繕	栃木県 佐野市	R1年度

20	市道中沢前沖仲線	佐野市豊代町 (ラーメン店南) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	通学路の途中にある路地から車が飛び出してくることがある。	停止指導線を設置	佐野市	R1年度
21	一般県道秋山葛生線	佐野市柿平町 (岩鼻橋付近) ※氷室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道、「止まれ」の道路標示の更新、道路標識の修繕	警察	R1年度
22	一般県道秋山葛生線	佐野市水木町 (氷室小学校北) ※氷室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	児童が横断するのに危険である。	注意喚起の看板設置	佐野市	R1年度
				横断歩道の更新 センターラインの更新	警察 栃木県	R2年度
23	一般県道葛生停車場線	佐野市葛生東一丁目 (葛の里言善館) ※葛生中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	駐車場への出入りの車と生徒が錯綜し危険である。	横断歩道の更新	栃木県	R1年度
24	一般県道小屋本線	佐野市豊代町 (常盤中学校駐輪場北側道路) ※常盤中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	雨が降ると水が溜まってしまい、通行しにくくなる。冬は凍結し危険。	舗装沈下箇所の修繕	佐野市	R1年度～R2年度
25	市道町東線	佐野市葛生東 (葛生行政センター北信号) ※葛生小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	信号待ちをしている児童の待機場所がない。	横断歩道の更新、速度表示の更新 外側線の更新	警察 栃木県	R2年度
26	一般県道栃木田沼線	佐野市中町 ※葛生南小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	歩道の未整備区間がある。	歩道整備中【中工区】 注意喚起の路面標示設置	栃木県	R2年度～R4年度
27	一般県道秋山葛生線	佐野市水木町 (氷室小学校正門西秋山川左岸) ※氷室小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	令和元年東日本台風によりカーブミラーが流され、なくなってしまった。	カーブミラー設置	佐野市	R2年度
28	市道中西線	佐野市中町1076-1付近 ※葛生南小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	側溝のコンクリート製の蓋が安定していない。	側溝蓋の修繕	佐野市	R3年度
29	市道中西線	佐野市中町1072-13付近 ※葛生南小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	歩道に草がはみ出ており、歩道が十分に確保されていない。	所有者に管理を依頼 (道路にはみ出した部分は道路管理者により除草)	佐野市	R3年度
30	市道本町枯木線	佐野市富士見町～中町 ※葛生中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	富士見町と中町の境のあたりから歩道がなくなり、自転車で通行するのが危険になる。	外側線の更新	佐野市	R3年度
31	県道仙波鍋山線	佐野市仙波町 (グループホームから仙波交差点の道) ※常盤小学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	大型車が多数通行する中で、歩道がない箇所がある。	歩道整備【常盤工区】	栃木県	R4年度～
32	市道町西線	佐野市葛生西3丁目 (葛生中学校西門付近) ※葛生中学校 (R4年度閉校) からの要望箇所	西門付近の横断歩道が消えかかっている。学校北側の交差点から進入してきた際に見通しが悪い。	横断歩道の更新 外側線の更新 注意喚起の看板設置	警察 佐野市	R4年度～R5年度

※以降、葛生義務教育学校開校後の要望箇所

33	市道本町枯木線	佐野市葛生東1丁目 (本町公民館付近のカーブ)	踏切方向から自転車で北上する際に歩道が狭く、民家に接触する危険がある。北上する車も左に膨らんで走行することがあり危険を感じる。	センターライン更新 外側線の更新 現在の歩車区分を道路形状に沿うように修繕	警察 佐野市	R5年度～R6年度
----	---------	----------------------------	---	---	-----------	-----------