


令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (犬伏東小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号

No.7




【対策内容】 「徐行」表示の更新



令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (出流原小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号



No.9



【対策内容】 外側線、横断歩道の更新


令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (田沼小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号

No.23




【対策内容】 ストップマーク設置



令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (吉水小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号


No.23



【対策内容】 側溝の修繕

令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (多田小学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号




No.12



【対策内容】 横断歩道、道路標示の更新

令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (赤見中学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号



No.13




【対策内容】 草木の伐採

令和7年度 交通安全 対策実施箇所 (田沼東中学校)

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号

No.10




【対策内容】 段差の解消

令和7年度 交通安全 対策実施箇所（あそ野学園義務教育学校）

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号

No.51




【対策内容】横断歩道の更新

令和7年度 交通安全 対策実施箇所（あそ野学園義務教育学校）

No.は通学路合同点検結果一覧表の番号

No.52



【対策内容】側溝の修繕