

耐震診断結果等一覧表

(小学校)

(平成28年3月31日現在)

学校名	棟	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	1次診断 Is値	2次診断 Is値	補強後 Is値	備考
佐野小	校舎	R	4	S45.5	5,048		0.32	0.72	改修済
	体育館	S	2	S51.3	854	0.75	0.25	0.88	改修済
天明小	南校舎	R	2	S44.1	2,000	0.38	0.51	0.76	改修済
	北校舎	R	3	S44.1	2,860		0.26	0.73	改修済
	体育館	S	2	S50.3	816	0.75	0.33	0.77	改修済
植野小	西校舎	R	4	S47.3	2,337		0.70	—	改修不要
	中校舎	R	3	S48.1	2,132		0.35	0.71	改修済
	東校舎	R	2	S48.1	1,223	0.35	0.77	—	改修不要
	体育館	S	2	S52.1	985	0.18	0.17	0.88	改修済
界小	校舎	R	3	S50.3	3,433		0.44	0.71	改修済
	体育館	S	2	H24.3	745	0.27	0.21	—	改築済
犬伏小	南校舎	R	3	S48.2	1,934		0.33	0.80	改修済
	東校舎	R	4	S59.3	2,077	—	—	—	新耐震基準
	渡廊下棟	R	3	S48.2	504		0.35	0.80	改修済
	北校舎	R	3	S48.12	1,778		0.43	0.92	改修済
	体育館	S	2	S45.3	662	0.37	0.45	0.74	改修済
犬伏東小	校舎	R	4	S55.4	3,775	0.33	0.44	0.77	改修済
	体育館	S	2	S55.7	902	0.15	0.13	0.82	改修済
城北小	西校舎	R	4	S60.3	3,247	—	—	—	新耐震基準
	東校舎	R	4	S61.2	3,612	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S47.3	859	0.19	0.24	0.86	改修済
旗川小	校舎	R	3	S47.3	3,165		0.34	0.71	改修済
	体育館	S	2	S53.1	581	0.24	0.29	0.76	改修済
船津川小	校舎	R	3	S62.2	1,488	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S54.3	684	0.36	0.12	0.89	改修済
吾妻小	校舎	R	3	S56.3	2,947	0.24	0.48	0.75	改修済
	体育館	S	2	S47.3	801	0.20	0.22	0.90	改修済
赤見小	校舎	R	3	S52.3	3,006		0.41	0.72	改修済
	体育館	S	2	S53.3	626	0.16	0.27	0.95	改修済
石塚小	校舎	R	3	S52.3	3,306		0.63	0.75	改修済
	校舎	R	3	S59.3	952	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S54.2	787	0.25	0.13	0.78	改修済
出流原小	校舎	R	3	S54.3	2,076	0.41	0.50	0.80	改修済
	体育館	S	2	S50.3	515	0.59	0.48	0.73	改修済

学校名	棟	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	1次診断 Is値	2次診断 Is値	補強後 Is値	備考
田沼小	南校舎	R	3	S50.2	2,317		0.41	0.71	改修済
	北校舎	R	3	S50.8	2,516		0.43	0.76	改修済
	中校舎	R	3	S50.8	437		0.41	0.71	改修済
	体育館	S	2	S56.12	907	0.55	0.50	0.73	改修済
吉水小	中校舎	R	3	S53.2	1,536		0.32	0.77	改修済
	東校舎	R	3	S53.2	1,056		0.31	0.85	改修済
	西校舎	R	2	H8.2	450	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S56.12	692	1.19	—	—	改修不要
栃本小	校舎	R	3	S59.2	1,892	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S53.12	563	1.01	—	—	改修不要
多田小	校舎	R	3	S57.2	2,321	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S58.12	676	—	—	—	新耐震基準
戸奈良小	校舎	R	3	S60.3	1,817	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S55.3	567	0.61	0.33	0.71	改修済
三好小	校舎	R	3	H3.3	2,064	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S51.12	537	0.98	—	—	改修不要
山形小	校舎	R	2	H3.3	1,818	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S55.1	566	0.46	0.32	0.86	改修済
閑馬小	校舎	W・R	2	H2.6	1,617	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S55.12	577	0.78	0.52	0.71	改修済
下彦間小	校舎	R	3	S55.2	1,711	0.50	0.44	0.73	改修済
	体育館	S	2	S58.2	575	—	—	—	新耐震基準
飛駒小	校舎	R	2	H1.3	1,820	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S55.12	572	0.79	0.43	0.72	改修済
葛生小	西校舎	R	3	S49.3	1,931		0.50	0.73	改修済
	ホール棟	S	2	H19.3	478	—	—	—	新耐震基準
	東校舎	R	2	S49.8	1,248		1.21	—	改修不要
	体育館	R	2	S58.3	1,005	—	—	—	新耐震基準
葛生南小	東校舎	R	3	S51.3	1,536		0.63	0.77	改修済
	西校舎	R	2	S59.3	966	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	1	S53.2	557	2.09	—	—	改修不要
常盤小	北校舎	R	2	S42.3	1,410	0.51	0.39	0.80	改修済
	南校舎	R	2	S53.3	1,938	0.47	0.38	0.76	改修済
	体育館	S	2	H5.9	955	—	—	—	新耐震基準
氷室小	南校舎	R	2	S54.1	877	0.50	0.73	—	改修不要
	北校舎	R	2	S54.1	962	0.48	0.73	—	改修不要
	中校舎	R	2	S54.1	319	0.48	1.01	—	改修不要
	体育館	S	1	S54.1	546	2.26	—	—	改修不要

(中学校)

学校名	棟	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	1次診断 Is値	2次診断 Is値	補強後 Is値	備考
城東中	南校舎	R	3	S55.8	2,751	0.35	0.52	0.76	改修済
	北校舎	R	4	S56.3	3,025	0.42	0.52	0.73	改修済
	体育館	S	2	H5.3	981	—	—	—	新耐震基準
	武道場	S	1	H8.2	386	—	—	—	新耐震基準
西中	西校舎	R	4	S54.5	2,241	0.41	0.33	0.71	改修済
	東校舎	R	4	S61.3	3,295	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S48.1	860	0.35	0.25	0.73	改修済
	武道場	S	1	H2.4	415	—	—	—	新耐震基準
南中	校舎	R	4	S55.8	5,550	0.30	0.53	0.73	改修済
	体育館	S	2	S45.3	812	0.32	0.35	0.72	改修済
	武道場	S	1	H3.3	415	—	—	—	新耐震基準
北中	南校舎	R	2	S50.3	2,174	0.61	0.42	0.82	改修済
	北校舎(東)	R	3	S58.2	1,800	—	—	—	新耐震基準
	北校舎(西)	R	3	S58.12	4,296	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S47.3	859	0.08	0.24	0.86	改修済
	武道場	S	1	H5.3	453	—	—	—	新耐震基準
吾妻中	西校舎	R	3	S54.3	919	0.40	0.41	0.74	改修済
	東校舎	R	3	S62.2	2,024	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	H3.3	934	—	—	—	新耐震基準
赤見中	西校舎	R	3	S60.3	2,454	—	—	—	新耐震基準
	東校舎	R	3	S61.2	2,194	—	—	—	新耐震基準
	北校舎	R	2	S61.2	384	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S46.3	812	0.37	0.27	0.77	改修済
	武道場	S	1	H4.3	425	—	—	—	新耐震基準
田沼東中	北校舎(西)	R	2	S54.2	1,427	0.63	0.99	—	改修不要
	北校舎(東)	R	2	S54.2	390	0.66	0.57	0.74	改修済
	南校舎	R	3	S62.9	4,311	—	—	—	新耐震基準
	技術棟	S	1	H12.12	211	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	2	S48.2	971	0.60	0.47	0.77	改修済
	武道場	S	1	H6.3	448	—	—	—	新耐震基準
田沼西中	南校舎	R	2	S46.3	1,611	0.40	0.51	0.71	改修済
	技術棟	S	1	S46.6	280	0.49	2.67	—	改修不要
	北校舎	R	3	S46.6	2,567	0.22	0.33	0.72	改修済
	体育館	S	2	S47.3	894	0.65	0.31	0.74	改修済
	武道場	S	1	H7.3	452	—	—	—	新耐震基準
葛生中	北校舎	R	3	S55.11	2,397	0.41	0.60	0.77	改修済
	南校舎	R	3	S55.11	3,278	0.47	0.26	0.71	改修済
	体育館	S	2	H11.12	1,420	—	—	—	新耐震基準
常盤中	校舎	R	3	S61.10	4,326	—	—	—	新耐震基準
	体育館	S	1	S43.12	573	0.40	0.49	0.91	改修済
	柔道場	S	1	S47.3	241	0.34	0.33	0.90	改修済

* 構造 R : 鉄筋コンクリート造 S : 鉄骨造 W : 木造