

令和元年東日本台風（台風第19号）被害を受けた佐野市内の様子と復旧に向けた活動状況について
・復旧作業が完了した個所の一例をご紹介します。（被災直後と復旧後の写真）


吉澤記念美術館（北側）




水木町（市道桧内線）




豊代町（市道大久保下川線）




豊代町（常盤橋）



御神楽町（市道221号線）



柿平町（秋山川護岸）




隣保館（館内床上浸水）




隣保館（駐車場）



免鳥町集会所



向川原公園



西部下公園




秋山川栃本緑地（左岸）



上川原東公園



林道（長谷場閑馬線）



栄公園野球場

現在、芝の養生中（養生期間～令和3年7月予定）



中運動公園野球場

現在、芝の養生中（養生期間～令和3年7月予定）



赤見運動公園プール駐車場



船津川小学校グラウンド




大橋市営住宅




氷室小学校 屋内運動場




田島町 (菊沢川)



船津川町 (市道2級119号線)



並木町（市道2級131号線）



中町（荒久川）

